

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

**Mise en garde : tiroir-réchaud d'une cuisinière électrique qui
pourrait être dangereux**

Rouyn-Noranda, le 25 août 2010 – Dernièrement, le Service de la sécurité incendie d'une autre localité intervenait sur les lieux d'un début d'incendie causé par l'élément réchaud d'une cuisinière électrique. Ce tiroir était utilisé pour remiser des plats de cuisson ainsi que des mitaines de four. Les résidents ne savaient pas qu'il y avait un élément chauffant servant de réchaud dans ce tiroir. La mitaine de four était probablement en contact direct avec l'élément chauffant de ce tiroir-réchaud. Fort heureusement, l'incendie fut sans conséquence tragique, car le service incendie a été rapidement alerté et les occupants avaient sorti l'appareil à l'extérieur. Par cet incident, nous avons pu constater que le bouton de commande de cette option d'utilisation avait été accroché accidentellement et que le propriétaire de l'appareil ne savait pas que sa cuisinière était équipée de cette option.

À cet effet, le Service de la sécurité incendie vous invite à vous renseigner adéquatement si votre cuisinière dispose d'une telle option et à prendre les mesures nécessaires pour éviter un tel incident en lisant attentivement les directives du fabricant dans le manuel. Cet appareil peut engendrer un début d'incendie puisque la température de ce genre de tiroir-réchaud peut s'élever jusqu'à 195 °F (91 °C).

Vous trouverez en pièce jointe des photographies de l'incident.

- 30 -

Source : Service de la sécurité incendie de la Ville de Rouyn-Noranda
Téléphone : 819 797-7124

Cité étudiante

100, rue Taschereau Est, C.P. 220, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C3
Téléphone : (819) 797-7111 • 797-7110 • www.ville.rouyn-noranda.qc.ca

